(論文)

# プラズマ環境における陽極酸化皮膜の耐食性

久本 淳・和田浩司・田中敏行

# 技術開発本部・材料研究所

# The Resistant Mechanism of Anodized Aluminum Alloys in the Plasma Process

Jun Hisamoto · Koji Wada · Toshiyuki Tanaka

The degradation mechanism of anodized aluminum parts used in plasma reactors for micro device manufacturing was investigated. It is suggested that the anodized film morphology could govern the performance of the anodized layer. This means that it could be possible to achieve advanced durability by controlling the anodized film morphology. The parts with controlled design had more than twice life of conventional anodized aluminum parts.

まえがき=半導体製造において,ドライエッチングやプ ラズマ CVD (Chemical Vapor Deposition) 装置のプロ セスチャンパを構成する部材には,プラズマやガスに対 する耐性が要求される。それは,構成部材が劣化すると, パーティクルや汚染の原因となり、デバイスの製造に悪 影響を及ぼすからである。

プロセスチャンバにはアルミニウム合金がもちいられ ることが多い。アルミニウム製品は,軽量,良熱伝導性, 低重金属汚染の利点から多くの部品にもちいられてい る。アルミニウム合金への耐食性表面処理としては,所 定の溶液中で電解をおこなって酸化皮膜を形成する陽極 酸化処理や、クロム酸系の溶液に含浸し、酸化クロム皮 膜を形成するクロメート処理が一般的におこなわれてい る<sup>1)</sup>。ただし,半導体製造装置部材では重金属がデバイ スに悪影響を与え問題となるため、多くの製品に陽極酸 化処理が採用されている。しかし、プラズマやガス環境 下での耐食性能は必ずしも十分でなく、腐食劣化により 多くの問題を生じている<sup>2)</sup>。

そこで,陽極酸化処理アルミニウム合金について,プ ロセスチャンパ内での劣化挙動を解析し,使用環境であ るプラズマとガスに対する耐性を兼備する陽極酸化皮膜 を設計した。さらに、その設計に基いて皮膜形成技術を 開発し、実製品に適用して特性を評価した。





## Fig. 1 Schematic drawing of process chamber of CVD

# 1. 実験方法

1.1 実製品状態の解析

実際のデバイス量産にもちいられたプラズマ CVD 装 置プロセスチャンパ(第1図)の下部電極の状態を光学 顕微鏡で表面および断面より解析した。下部電極の材料 は陽極酸化処理アルミニウム合金で,使用期間は約2カ 月,ウエーハの処理枚数としては約10000枚であった。 使用環境は, CF<sub>4</sub>とNF<sub>3</sub>によるプラズマとガスが混在す る雰囲気で,温度は673Kであった。ただし,実製造に おいては,処理の繰り返し,つまりウエーハの出入りが あって,処理前のウエーハが装着されると温度が下がる ため,数分単位で 673K から 473K までの熱サイクルが 繰り返された。また,メンテナンス時には装置が停止し, 室温まで冷却された。

解析は,表面および断面より,光学顕微鏡,SEM(Scanning Electron Microscope), EPMA (Electron Probe Micro Analysis)をもちいておこなった。

### 1.2 **耐食性試験**

実製品の解析結果をもとに陽極酸化皮膜の設計をおこ ない,サンプルを調製した。供試材は500,1時間, 大気中での加熱試験と400,4時間,5%塩素ガス暴 露によるガス腐食試験をおこない,陽極酸化皮膜のクラ ック,腐食発生の有無を観察した。観察の結果,劣化が 認められなかったことを確認し、プラズマ CVD 装置に 装着してその耐久性(プラズマ耐性とガス腐食耐性)を 評価した。陽極酸化処理条件の設定は,現用製品の解析 結果にもとづいておこなった。基本的な考えかたとして, プラズマ CVD 装置のプロセスチャンバ内環境を考慮 し,高温耐食性をえることを主眼に,しゅう酸を主体と した溶液をもちい,所定の電解条件によりおこなっ た3)~5)。基材となるアルミニウム合金には,所定の熱処 理を施した 6061 合金をもちいた。

# 2.結果と考察

# 2.1 劣化挙動の解析

プラズマ CVD 装置において使用された下部電極の表



写真1 リアクタチャンパ内で使用された陽極酸化処理アルミ ニウム製品

Photo 1 Anodized aluminum part used in reactor chamber of plasma process

面状態の観察結果を写真1に示す。多数のクラックと 一部陽極酸化皮膜の剥離が観察された。プロセスチャン パ内にある部品がこのような状態になると,反応物質は チャンパ内に放出,分散され,ウエーハ上にも付着する。 その結果,デバイスの欠陥,汚染を招き,製品歩留をい ちじるしく低下させてしまう。

写真2は,断面からの観察結果である。いくつかの 位置を観察することで,腐食の進行過程を説明できる。

写真2a)の例では,陽極酸化皮膜のクラックを起点 として基材アルミニウム合金の腐食が進行していること がわかる。他方,写真2b)では,クラックのない個所 でも陽極酸化皮膜の消耗が進行している場合があった。

これらの観察結果をもとに考察した下部電極(陽極酸 化処理アルミニウム合金)の腐食劣化挙動の模式的モデ ルを第2図に示す。陽極酸化処理アルミニウム合金材 料のプラズマ,ガス中での劣化過程には二つの場合があ り,写真2a)に示した場合,すなわち,陽極酸化皮膜 にクラックが発生すると,腐食性元素,たとえばふっ素 系ガスやその化合物がクラックから浸入して基材アルミ ニウム合金へ到達し,活性な金属アルミニウムと反応し て腐食が進行する過程(第2図Case-1)がある。しか しながら,写真2b)に示したように,陽極酸化皮膜に クラックは認められないにもかかわらず,皮膜が消失し て基材アルミニウムの腐食が発生している個所も認めら れる。この現象は,陽極酸化皮膜のミクロ構造やミクロ 欠陥と密接に関係していると推察され,その構造自身が プラズマ耐性に乏しく,あるいは局所的なプラズマ集中 を引き起こし,表面から皮膜が消耗したと考えられる(第 2図Case-2)。

以上の解析結果と考察から,陽極酸化処理アルミニウ ム合金がプラズマやガスの環境下で耐食性を保持するた めには,以下の2点が不可欠と考えられる。

- 1)陽極酸化皮膜に基材まで貫通するクラックがないこと。
- 3)陽極酸化皮膜のミクロ構造をプラズマ耐性の観点で 制御すること。
- 22 陽極酸化皮膜の設計

腐食進行の機構から考察した支配因子(第2図)をも とに、「耐プラズマ性」耐ガス腐食性」を兼備できる陽 極酸化皮膜を設計した。

陽極酸化皮膜の構造を第3図に模式的に示す。「皮膜 を貫通するクラックの抑制」には,皮膜内部応力の集中 を抑制,緩和することが必要である。そのために陽極酸 化皮膜のポア径を深さ方向で段階的に変化させた層構造 あるいは傾斜構造が有効であることを見出した<sup>4)5)</sup>。さ らに皮膜セルの三重点に空隙を導入し<sup>6)</sup>,熱応力の緩衝, およびクラックが発生した場合に伝播を抑止する,いわ



写真 2 プラズマ CVD リアクタチャンパ内で使用された陽極酸化処理アルミニウム製品の断面観察結果 Photo 2 Cross section of anodized aluminum part used in reactor chamber of plasma CVD process





Fig. 3 Schematic model of anodized layer

ゆるピン止めの役割を併せ持つ構造とした。多層あるい は傾斜構造は陽極酸化処理の条件(電解条件,溶液条件) を制御することによりおこなった。また,三重点への空 隙導入は,電解条件と基材アルミニウム合金組織の両方 をそれぞれ制御した<sup>6)</sup>。

「表面プラズマ耐性」の支配因子の一つとしては,皮 膜のポア径が挙げられる。別途おこなった検討結果によ ると,同種の陽極酸化皮膜において,そのポア径のみを 変化させたサンプルを調製し,同一のプラズマ条件下に 暴露した結果,ポア径が小さいほどプラズマによる消耗 が小さい傾向にあることがわかった<sup>4)5)</sup>。この知見をも とに,電解条件を制御してポア径を設定した。 すなわち,「貫通するクラックの抑制」表面プラズマ 耐性」を,陽極酸化処理時の電解条件と被処理材である アルミニウム合金組織の両方を所定の条件に制御するこ とによりおこない,耐プラズマ性と耐ガス腐食性を兼備 させた。

#### 2.3 実験室評価

22節で述べた設計による陽極酸化処理アルミニウム 合金の耐食性を12節に示す条件により実験室にて評価 した。その結果,500 での加熱試験によっても皮膜に クラックは認められず,さらに400 にて塩素ガスへの 暴露試験をおこなったが,腐食は認められなかった。

# 2.4 実用評価

実験室にて耐食性能が確認された設計仕様の陽極酸化 処理アルミニウム材料を,デバイスの量産製造をおこな っているプラズマ CVD 装置の下部電極に適用した。パ ーティクルや CVD 膜の均一性など,操業管理値を注視 しながら使用を継続し,従来製品の約2倍寿命に達した 時点で使用を中断して,材料状態を解析した。その時点 では,まだデバイス製造の操業管理値から外れていなか った。

写真3に材料状態を断面からSEMおよびEPMAに て解析した結果を示す。現用製品(写真3a)は,約1 万枚のウエーハ処理(プラズマによるクリーニング時間 に概算して約400時間)をおこなった後,陽極酸化皮膜 は部分的に消失し,プラズマあるいはガスとの反応によ るふっ化アルミ層が深さ30µm以上形成されていた。

いっぽう,耐プラズマ,耐ガス腐食設計の陽極酸化処 理アルミニウム材料は,対現用製品比約2倍の使用時間 後,すなわち約2万枚のウエーハ処理(プラズマによる



a) Conventional Part

写真 3 使用後下部電極の EPMA による断面解析結果 Photo 3 EPMA result of lower electrode used in PE-CVD mass production line

クリーニング時間に概算して約900時間)をおこなった 後にも,陽極酸化皮膜はほぼ初期に近い状態で保持され ていた。EPMA によると皮膜部分から少量のふっ素が 検出されていることから,皮膜にはふっ素が吸着した状 態であるか、あるいは皮膜のふっ化が若干進行した状態 であると考えられるが,アルミニウム合金基材の腐食は **観察されなかった(写真**3b)。

以上の結果から,22節で述べた耐プラズマ性と耐ガ ス腐食性をえるための陽極酸化皮膜設計の指針は適切で あることがわかり、実用評価によって優れた耐久性能が 発揮されることが確かめられた。

むすび=陽極酸化処理アルミニウム合金のプラズマ環境 下での腐食,劣化挙動を解析した。その結果にもとずき, 陽極酸化皮膜のミクロ構造を制御した新たな設計を提案 した。

- 1)半導体製造装置にもちいられている陽極酸化処理ア ルミニウム合金製品の耐プラズマ性,耐ガス腐食性 が劣化する原因は,皮膜に貫通するクラックの発生 と陽極酸化皮膜のミクロ構造にあると考えられる。
- 2」皮膜を貫通するクラックの抑制」「表面プラズマ耐

性」の観点から,新たに陽極酸化皮膜の設計をおこ ない,多層あるいは傾斜構造と三重点への空隙の導 入により,耐プラズマ性と耐ガス腐食性を兼備させ ることが可能になった。その結果,たとえばプラズ マ CVD 装置の下部電極において,現用製品にくら べ約2倍以上の耐久性をえた。

3)当社では,新設計の陽極酸化処理技術に対応した大 型・量産設備を導入し製造体制を整備した。半導体 や液晶製造装置用アルミニウム部材への高度な要求 に応えた表面処理製品の生産をおこなっている。

## 参考文献

- 1) 田島 栄編:表面処理ハンドブック,産業図書.
- 2 ) Srihari Ponnekanti et al. : J. Vac. Sci. Tech. A14(3)(1996) p.1127 .
- 3) ス本 淳ほか: R&D 神戸製鋼技報, Vol.48, No.3(1998), p.84.
- 4) 久本 淳ほか:特許,第 2900822 号.
- 5 ) J. Hisamoto et al. : US Patent 6 027 629 .
- 6) 久本 淳ほか: 公開特許, 特開平 11 14069.